

  
УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель рабочей группы  
С.Ю. Акульшин  
(подпись) И.О. Фамилия  
«15» февраля 2021 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения  
№ 2 «15 февраля» 2021 г.

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Тростянка муниципального района Богатовский Самарской области	
(полное юридическое наименование объекта)	
446636, Самарская область, Богатовский район, с. Тростянка, ул. Чиркова, д.30. Телефон 8(84666)32245, <a href="mailto:trostsch@yandex.ru">trostsch@yandex.ru</a> и.о. директора ГБОУ ООШ с. Тростянка Щанькин Максим Владимирович	
(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)	
1. Наименование населенного пункта	с. Тростянка, муниципального района Богатовский, Самарской области
2. Ведомственная принадлежность	Министерство образования и науки Самарской области
3. Вид деятельности	Образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)	
4. Форма собственности объекта	Муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная, частная )	
5. Объем предоставляемых услуг	посетителей/день, вместимость - 40
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)	
6. Размещение объекта	отдельно стоящее 1 этажное здание, базовый материал кирпич, перекрытие железобетонные плиты
(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое)	
7. Количество и назначение входов	5
8. Год постройки	1985
9. Год последней реконструкции	2015

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м			
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки			
Наличие переходов на пути следования от остановки		<b>есть, нет</b>	
Регулируемые переходы	<b>есть, нет</b>	со звуковой сигнализацией	<b>есть, нет</b>
Нерегулируемые переходы	<b>есть, нет</b>		
Внеуличные переходы	<b>есть, нет</b>	с пандусом	<b>есть, нет</b>
		с подъемником	<b>есть, нет</b>
Тактильные указатели	<b>есть, нет</b>		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	<b>есть</b>
Открытые лестницы	<b>есть, нет</b>	Пандусы с уклоном более 8%	<b>есть, нет</b>
Поручни на лестницах	<b>есть, нет</b>	Поручни на пандусах	<b>есть, нет</b>

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу, установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	> 1,2 м	<b>100 см</b>	К, О	установка	
	Информация об объекте	наличие		К,О,С,Г		
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	<b>отсутствуют</b>	К,Г	Установить указатель направления	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	> 2,0 м	<b>3 м</b>	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	> 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	<b>3 м</b>  <b>отсутствует</b>	К		
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	<b>отсутствует</b>	С		
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	<b>отсутствует</b>	С		
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	<b>отсутствует</b>	С		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	<b>отсутствует</b>	С		
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	<b>отсутствует</b>	К, С, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	0,2 м	К, С, О		
	Места отдыха**	наличие	отсутствует	К, О		
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
	Расстояние до входа в здание	< 50 м	отсутствует	К,О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	>5% (не менее 1 места)	отсутствует	К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	отсутствует	К		
1.4. Открытая лестница						
	Ширина лестничных маршей	> 1,35 м	отсутствует	О, С		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	отсутствует	О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	отсутствует	О, С		
	Высота подступенка	0,12-0,15 м	отсутствует	О, С		
	Ширина проступей	0,35-0,4 м	отсутствует	О, С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	> 0,8-0,9 м	отсутствует	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О,С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Поручни с двух сторон:	наличие	<b>отсутствует</b>	О, С		
	расстояние между поручнями	> 1,0 м	<b>отсутствует</b>	О, С		
	высота поручней	0,9 м	<b>отсутствует</b>	О		
	Не травмирующие завершения поручней	наличие	<b>отсутствует</b>	О		
	завершающие горизонтальные части поручней	> 0,3 м	<b>отсутствует</b>	О, С		
1.5. Пандус на рельефе						
	Высота подъема одного марша	< 0,8 м	<b>0,4</b>	К		
	Угол уклона	≤ 5°	<b>8</b>	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	<b>отсутствует</b>	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	<b>отсутствует</b>	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	<b>отсутствует</b>	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	<b>отсутствует</b>	О		
	нетривирующие завершения поручней	наличие	<b>отсутствует</b>	К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	> 0,3 м	<b>отсутствует</b>	К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	<b>отсутствует</b>	К		
	в верхнем окончании пандуса	> 1,5 x 1,5 м	<b>отсутствует</b>	К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	> 1,5 x 1,5 м	<b>отсутствует</b>	К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	> 1,5 x 1,5 м	<b>отсутствует</b>			

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	в нижнем окончании пандуса	> 1,5 x 1,5 м	<b>отсутствует</b>	К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	<b>отсутствует</b>	К, О		
<b>2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)</b>						
<b>2.1. Крыльцо или входная площадка</b>						
	Высота площадки	м				
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	> 1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	1,4 x 2 м	О, С		
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	> 2,2 x 2,2 м	2,2 x 2,2 м	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	<b>отсутствует</b>	К, О, С		
	Навес	наличие	Есть	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	Есть	К, О, С		
	Информация об объекте	наличие	Есть	Г		
	Система вызова помощи	наличие	Есть	К		
<b>2.2. Лестница наружная</b>						
	Нескользкое покрытие	наличие	<b>отсутствует</b>	О, С		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем	0,6 м	0,6 м	С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	вверху и внизу тактильной полосы					
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	0,5 м	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	<b>отсутствует</b>	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	<b>отсутствует</b>	О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие	Есть	О, С		
	высота поручней	0,9 м	0,9 м	О, С		
	Нетравмирующие завершения поручней	наличие	Есть	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	> 0,3 м	0,3 м	О, С		
	Разделительные поручни при ширине марша > 4 м**	наличие	<b>отсутствует</b>	О, С		
2.3. Пандус наружный						
	Ширина марша	> 1,0 м	<b>отсутствует</b>	К		
	Угол уклона	<5°	<b>отсутствует</b>	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	< 0,8 м	<b>отсутствует</b>	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	<b>отсутствует</b>	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	<b>отсутствует</b>	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	<b>отсутствует</b>	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	<b>отсутствует</b>	О		



№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	отсутствует	К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	> 0,3 м	отсутствует	К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:		отсутствует			
	в верхнем окончании пандуса	> 1,5 x 1,5 м	отсутствует	К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	> 1,5 м	отсутствует	К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	> 1,5 x 1,5 м	отсутствует	К		
	в нижнем окончании пандуса	> 1,5 x 1,5 м	отсутствует	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствует	К, О		
	Нескользкое покрытие	наличие	отсутствует	К, О		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	отсутствует	К		
	Звуковой маяк у входа**	наличие	отсутствует	С		
	Световой маяк у входа**	наличие	отсутствует	Г		
2.4. Тамбур						
	Габариты (глубина x ширина)	> 2,3 x 1,5 м, при реконструкции - (1,5-1,8)x2м	1,5 x 2 м	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		



№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Ширина дверного проема	> 1,2 м, при реконструкции - > 0,9 м	0,9 м	К, О		
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента - <0,014 м, общая высота - < 0,028 м	0,014 м	К		
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	<b>отсутствие</b>	С		
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1. Лестница на уровень 1 -го этажа						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	<b>отсутствие</b>	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	<b>отсутствие</b>	О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие	<b>отсутствие</b>	О, С		
	на высоте	0,9 м	<b>отсутствие</b>	О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	<b>отсутствие</b>	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	> 0,3 м	<b>отсутствие</b>	О, С		
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
	Ширина марша	> 1,0 м	<b>отсутствие</b>	К		
	Угол уклона	<5 °	<b>отсутствие</b>	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	> 1,5 x 1,5 м	<b>отсутствие</b>	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Поручни с двух сторон:	наличие	<b>отсутствие</b>	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	<b>отсутствие</b>	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	<b>отсутствие</b>	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	<b>отсутствие</b>	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	<b>отсутствие</b>	К		
	завершающие горизонтальные части поручней	> 0,3 м	<b>отсутствие</b>	К, О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	<b>отсутствие</b>	К		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	<b>отсутствие</b>	К		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
	стационарный	наличие	<b>отсутствие</b>	К		
	мобильный	наличие	<b>отсутствие</b>	К		
3.3. Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения	> 1,2 м		К		
	Разворотные площадки	> 1,5 x 1,5 м	<b>отсутствие</b>	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	> 1,0 м	<b>отсутствие</b>	К, О		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие		К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	<b>отсутствие</b>	К, Г		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Речевые информаторы и маяки**	наличие	<b>отсутствие</b>	С		
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**	наличие	<b>отсутствие</b>	Г		
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы**	наличие	<b>отсутствие</b>	Г		
	Тактильная схема	наличие	<b>отсутствие</b>	С		
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	<b>отсутствие</b>	К, О, С, Г		
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения - не менее 1,2 м	> 1 на этаж	<b>отсутствие</b>	О		
	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	> 1 на этаж	<b>отсутствие</b>	К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	< 0,1 м	<b>отсутствие</b>	С		
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	<b>отсутствие</b>	С		
	Опорные устройства	наличие	<b>отсутствие</b>	О, С		
	Контрастная маркировка дверных проемов**	наличие	<b>отсутствие</b>	С		
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	<b>отсутствие</b>	О, С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Контрастная маркировка	наличие	<b>отсутствие</b>	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	<b>отсутствие</b>	О		
	на высоте	0,9 м	<b>отсутствие</b>	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	<b>отсутствие</b>	К		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие	<b>отсутствие</b>	О		
3.5. Пандус внутренний на этаже						
	Ширина марша	> 1,0 м	<b>отсутствие</b>	К		
	Угол уклона	<5°	<b>отсутствие</b>	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	> 1,5 x 1,5 м	<b>отсутствие</b>	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	<b>отсутствие</b>	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	<b>отсутствие</b>	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	<b>отсутствие</b>	О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	<b>отсутствие</b>	К		
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м	<b>отсутствие</b>	С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	<b>отсутствие</b>	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	<b>отсутствие</b>	С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	<b>отсутствие</b>	О, С			
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	<b>отсутствие</b>	О, С			
	на высоте	0,9 м	<b>отсутствие</b>	О, С			
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	<b>отсутствие</b>	О, С			
	завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	> 0,3 м	<b>отсутствие</b>	О, С			
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	<b>отсутствие</b>	С			
	Указатели номера этажа на поручне тактильные**	наличие	<b>отсутствие</b>	С			
	Лестница № _____ (вкладка при наличии других лестниц)		<b>отсутствие</b>				
	3.7, Лифт пассажирский						
	Кабина:		<b>отсутствие</b>				
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве - > 1,5 x 1,7 м, для действующих объектов - > 1,1 x 1,4 м	<b>отсутствие</b>	К			
	ширина дверного проема	при новом строительстве - > 0,95 м, для действующих объектов - > 0,8 м	<b>отсутствие</b>	К			

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3.	4	5	6	7
	Зеркало**	наличие	<b>отсутствие</b>	К		
	Поручни**	наличие	<b>отсутствие</b>	О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта**	наличие	<b>отсутствие</b>	Г, С		
	Знак доступности	наличие	<b>отсутствие</b>	К		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	<b>отсутствие</b>	С		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	<b>отсутствие</b>	С		
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок						
	Высота рабочей поверхности	0,8-1,1 м	<b>отсутствие</b>	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	> 1,2 м	<b>отсутствие</b>	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
4.2. Обслуживание в кабинете № _____						
	Ширина проема двери	> 0,9 м	1,1 м	К		
	Высота порога	отсутствие	0,005 м	К, О		
	Информация тактильная	наличие	<b>отсутствие</b>	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	<b>отсутствие</b>	К, О, С, Г		
	размещение на высоте**	< 1,8 м	<b>отсутствие</b>	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	высота прописных букв**	> 0,025 м	<b>отсутствие</b>	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	> 1,2 м	<b>отсутствие</b>	О		
	Зона для кресла-коляски	> 1,5 x 1,5 м	<b>отсутствие</b>	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	0,7-0,8 м	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет № _____						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	> 1,2 м	1,6 м	К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавков, витрина, художественный объект и прочее)	0,8-1,1 м	<b>отсутствие</b>	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
4.4. Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона)						
	Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м	<b>отсутствие</b>	К		
	Место для сидения**	наличие	<b>отсутствие</b>	О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)**	наличие	<b>отсутствие</b>	О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)						
	Доля мест для колясочников	>2%	<b>отсутствие</b>	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	> 1,2 м	<b>отсутствие</b>	К		



№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	>2	<b>отсутствие</b>	Г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	<b>отсутствие</b>	К		
	5. Санитарно-бытовые помещения					
	5.1. Санузел для посетителей					
	Санузел	наличие		Г		
	5.2. Санузел для инвалидов					
	Санузел	наличие	<b>отсутствие</b>	К, О, С		
	Знак доступности помещения	наличие	<b>отсутствие</b>	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	<b>отсутствие</b>	С		
	Ширина дверного проема	> 0,9 м	<b>отсутствие</b>	К, О		
	Направление открывания дверей	наружное	<b>отсутствие</b>	К		
	Кабины для инвалидов:		<b>отсутствие</b>			
	количество кабин	> 1 шт.	<b>отсутствие</b>	К, О		
	ширина дверного проема	> 0,9 м	<b>отсутствие</b>	К, О		
	габариты (минимальная глубина)	> 1,8 м	<b>отсутствие</b>	К, О, С		
	габариты (минимальная ширина)	> 1,65 м	<b>отсутствие</b>	К, О, С		
	Унитаз:		<b>отсутствие</b>			
	опорные поручни	наличие	<b>отсутствие</b>	К, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	откидные поручни**	наличие	отсутствие	К		
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	> 0,75 х 1,2 м	отсутствие	К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствие	О		
	Раковина:		отсутствие			
	высота раковины	0,75-0,85 м	отсутствие	К, О		
	опорный поручень	наличие	отсутствие	О		
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	отсутствие	К, О		
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа**	наличие	отсутствие	К, О		
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина)	> 1,30 х 0,85 м	отсутствие	К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствие	О		
	Зеркало поворотное	наличие	отсутствие	К, О		
	Писсуар на высоте от пола	< 0,4 м или вертикальной формы	отсутствие	К		
	Душевые:		отсутствие			
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	> 0,9 х 1,5 м	отсутствие	К, О		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина х	> 0,48 х 0,85 м	отсутствие	К, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	длина)		<b>отсутствие</b>			
	опорный поручень	наличие	<b>отсутствие</b>	К, О		
	Система тревожной сигнализации	наличие	<b>отсутствие</b>	К, О, С		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					
<b>6. Средства информации и телекоммуникации на объекте</b>						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	<b>отсутствие</b>	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	<b>отсутствие</b>	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	> 1,5 м и <4,5 м	<b>отсутствие</b>	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	> 0,075 м	<b>отсутствие</b>	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	<b>отсутствие</b>	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	<b>отсутствие</b>	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,3-1,4 м	<b>отсутствие</b>	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	> 0,075 м	<b>отсутствие</b>	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	<b>отсутствие</b>	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	<b>отсутствие</b>	С		
	высота размещения	1,3-1,4 м	<b>отсутствие</b>	С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	<b>отсутствие</b>	С		
	на кнопках управления лифта	наличие	<b>отсутствие</b>	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	<b>отсутствие</b>	С		
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	<b>отсутствие</b>	Г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	<b>отсутствие</b>	С, Г		
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	<b>отсутствие</b>	К		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	<b>отсутствие</b>	С		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	<b>отсутствие</b>	С		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	<b>отсутствие</b>	Г, С		
	Малогабаритные ; аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	<b>отсутствие</b>	К, С, О, Г		
	Индукционная система:	наличие	<b>отсутствие</b>	Г		
	стационарная	наличие	<b>отсутствие</b>	Г		
	переносная	наличие	<b>отсутствие</b>	Г		

## 7. ВЫВОДЫ

В связи с проведенным анализом доступности учреждения маломобильными группами населения пришли к выводу, что на сегодняшний день учреждение частично доступно группам населения (Г, О) и не доступно маломобильным группам населения (С,К), в связи с чем с целью адаптации к требованиям маломобильных групп населения необходимо:

1. Оборудовать учреждение тактильными средствами отображения информации.
2. Оборудовать территорию, прилегающую к зданию школы.
3. Оборудовать входную зону пандусом.
4. Оборудовать места отдыха и ожидания для всех маломобильных групп детей.
5. Установить знаки доступности в учреждении для всех маломобильных групп детей и детей, не имеющих ограничений по мобильности (с нарушением слуха, зрения, с умственными нарушениями).
6. Оборудовать санитарный узел для всех маломобильных групп детей.
7. Установить телефон с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами.
8. Установить визуальные средства информации, пиктограммы и указатели.
9. Приобрести приставной пандус для преодоления перепада высот по пути следования по объекту оказания услуг.
10. Оборудовать специальной мебелью и оборудованием занятые классы для маломобильных групп детей и детей, не имеющих ограничений по мобильности (с нарушением слуха, зрения, с умственными нарушениями).
11. Оборудовать обеденную зону для вышеуказанных категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Представитель организации эксплуатирующей объект  
И.о. директора ГБОУ ООШ с. Тростянка

\_\_\_\_\_ М.В. Щанькин  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605):

Г - люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

С - немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;

О - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

\* Мероприятия, рекомендованные сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605.